



Tudora V.

TRANSFORMATOARE ELECTRICE

Ept 1-6

1. ROLUL TRANSFORMATORULUI

Transformatorul este destinat să transforme un curent alternativ dat într-un alt curent de aceeași frecvență, dar de tensiune diferită.

Transportul energiei electrice la distanță se face cu pierderi de energie a căror valoare este direct legată de tensiunea rețelei.

Se știe că pierderile sunt proporționale cu pătratul intensității curentului.

Dacă puterea P este transportată la tensiunea U_1 rezultând un curent I_1 și o pierdere în linie p_1 , în cazul transportului aceleași puteri la o tensiune U_2 de K ori mai mare ($K = \frac{U_2}{U_1}$), curentul I_2 fiind mai mic în același raport, rezultă o pierdere de putere.

$$p_2 = \frac{p_1 I_2^2}{I_1^2}$$

Tinând cont că $I_2 = \frac{I_1}{K}$, pierderea de putere devine: $p_2 = p_1 \frac{1}{K^2}$, adică este invers proporțională cu pătratul raportului dintre cele două tensiuni (raportul de transformare).

Intrucât producția de energie electrică se realizează la tensiuni medii (tensiunea la bornele generatoarelor este sub 24KV), transportul energiei la consumatori trebuie să se facă la tensiune superioară, pentru ca pierderile să fie cât mai mici.

În centrele de consum, transformarea inversă este necesară pentru a livra energia electrică la tensiunea rețelei de distribuție.

Astfel la extremitățile unei rețele se găsesc transformatoare ridicătoare de tensiune și transformatoare coborâtoare de tensiune.

2. Funcționarea transformatorului monofazat.

Un transformator monofazat se compune din două circuite electrice cuplate printr-un circuit magnetic comun, constituit din tole magnetice (fig.1)

Circuitul primar format din W_1 spire este conectat la o sursă de curent alternativ U_1 ; curentul I_0 absorbit de la rețea dă naștere la un flux magnetic Φ în circuitul magnetic.

Acest flux variabil induce în înfășurarea secundară formată din W_2 spire tensiuni electromotoare.

Ca urmare la bornele înfășurării secundare apare o tensiune U_2 .

2.1. Funcționarea în gol

Înfășurarea primară este conectată la o sursă de curent alternativ având tensiunea U_1 și pulsație ω , iar înfășurarea secundară este în circuit deschis.

Neglijând pierderile magnetice și rezistențele înfășurărilor, curentul I_0 absorbit de înfășurarea primară este decalat cu $\pi/2$ în urma tensiunii U_1 . Fluxul magnetic Φ creat de curentul I_0 în circuitul magnetic este în fază cu curentul.

Dacă L_1 este inductanța înfășurării primare, rezultă că $U_1 = L_1 \omega I_0$, unde:

U_1 – tensiunea de alimentare [V];

L_1 – reactanța inductivă [Ω];

ω – pulsația curentului alternator (radiani pe secundă – rd/s)

Fluxul produs în circuitul magnetic rezultă din relația: $\Phi = L_1 I_0$

Acest flux induce în înfășurarea primară tensiunea electromotoare E_1 decalată în urmă

cu $\pi/2$ față de acest flux, fiind proporțională cu numărul de spire al înfășurării primare, cu pulsația și cu valoarea fluxului alternativ.

Rezultă că în cazul considerat (neglijarea pierderilor magnetice și a rezistențelor înfășurărilor), t.e.m. E_1 este egală și în opoziție de fază cu tensiunea U_1 ; $U_1 = -E_1$

Fluxul Φ induce în același timp în înfășurarea secundară o t.e.m. E_2 , proporțională cu numărul de spire al înfășurării secundare cu pulsația și cu valoarea fluxului. Această t.e.m. este egală cu tensiunea măsurată la bornele secundarului și este defazată cu $\pi/2$ în urma fluxului Φ (fig.2); $E_2 = U_2$




Figura 1




Figura 2

În cele expuse mai sus rezultă că fluxul din circuitul magnetic al transformatorului depinde numai de tensiunea de alimentare fiind proporțională cu aceasta, pentru o valoare dată a pulsației. Tensiunile primară și secundară sunt în opoziție de fază; raportul între aceste tensiuni este egal cu raportul între spirele celor două înfășurări și se numește raport de transformare (k);

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{W_2}{W_1} = k$$

2.2. Funcționarea în sarcină

Dacă se închide circuitul electric secundar pe circuitul de utilizare, în circuitul închis se stabilește curentul I_2 defazat cu unghiul φ_2 față de tensiunea U_2 .

În condițiile în care se neglijează pierderile magnetice iar t.e.m. E_1 rămâne constantă, fluxul Φ rămâne constant și în consecință și t.e.m. E_2 este constantă.

Fluxul Φ constant este fluxul rezultat al amper-spirelor din primar și secundar.

În secundar, amperspirele sunt $W_2 I_2$; în primar reprezintă suma vectorială a amperspirelor $W_1 I_0$, corespunzând funcționării în gol și a amperspirelor $W_1 I_1$ care trebuie să se opună amperspirelor din secundar pentru ca fluxul să rămână constant (fig.3)

$$W_2 I_2 + W_1 I_1 = W_1 I_0$$

Curentul I_0 fiind mic în raport cu curentul de sarcină, este posibil să se neglijeze în primă aproximație amper-spirele în gol, $W_1 I_0$

Diagrama vectorială care rezultă este prezentată în fig.4




Figura 3




Figura 4

Deci egalitatea amperspirelor primare și secundare se poate scrie:

$$W_1 I_1 = W_2 I_2; \quad \frac{I_2}{I_1} = \frac{W_1}{W_2} = \frac{1}{k}$$

Defazajele primare și secundare sunt egale, $\varphi_1 = \varphi_2$

Puterile active și reactive primare și secundare sunt egale;

$$U_1 I_1 \cos \varphi_1 = U_2 I_2 \cos \varphi_2;$$

$$U_1 I_1 \sin \varphi_1 = U_2 I_2 \sin \varphi_2$$

Funcționarea transformatorului, astfel cum a fost definit fără cădere de tensiune, fără pierdere de putere activă sau reactivă, cu un curent de mers în gol nul, este numită funcționarea transformatorului perfect.

2.3. Funcționarea reală

La funcționarea transformatorului perfect s-au omis trei tipuri de erori:

- s-a considerat curentul de magnetizare $I_0 = 0$;
- s-au neglijat rezistențele înfășurărilor primară (R_1) și secundară (R_2);
- circuitul magnetic nu prezintă pierderi.

În realitate curentul de mers în gol este mic, dar nu este neglijabil;

- curenții I_1 și I_2 nu sunt exact în opoziție;

– unghiurile de defazaj φ_1 și φ_2 ale curenților primar și secundar în raport cu tensiunile lor nu sunt egale.

Rezistențele înfășurărilor nu sunt neglijabile.

Apar căderi de tensiune :

- în primar – $R_1 I_1$;
- în secundar – $R_2 I_2$.

Tensiunile U_1 și U_2 nu mai sunt egale cu t.e.m. E_1 respectiv E_2 .

Pierderile magnetice nu sunt neglijabile, cuplajul magnetic al celor două înfășurări nu este perfect.




Figura 5




Figura 6

Fluxul total prin fiecare bobină poate fi considerat ca suma unui flux comun Φ_c și a unui flux de scăpări f_1 sau f_2 (fig.5)

Aceste pierderi sunt aproape exclusiv prin aer, astfel că fluxurile de scăpări sunt proporționale cu curenții din înfășurările respective și în fază cu aceștia.

Datorită traseului aerian, fluxurile de scăpări au valori foarte mici în raport cu fluxul util. Diagrama vectorială a transformatorului la funcționarea reală este reprezentată în fig.6

3. Transformatorul trifazat

3.1. Circuitul magnetic (miezul)

Un transformator trifazat poate fi format conectând între ele, în primar și secundar, trei transformatoare monofazate.

În acest montaj fluxurile circulă independent unele de altele.

Cele trei circuite magnetice sunt identice asigurând o simetrie perfectă din punct de vedere magnetic.

Această variantă constructivă se utilizează la puteri foarte mari în scopul limitării efectelor avariilor în interiorul transformatorului și simplificării transportului acestora.

Înfășurările pot fi dispuse pe un circuit magnetic format din patru sau cinci coloane sau miezuri (fig.7)




Figura 7

Numai trei miezuri sunt bobinate, celelalte servesc la întoarcerea fluxurilor.

Fiecare din cele trei miezuri bobinate poartă o fază completă (înfășurare primară și înfășurare secundară).

Aceste două tipuri de montaje se numesc cu flux liber.

Circuitul magnetic poate să aibă doar trei miezuri bobinate. Într-adevăr, dacă tensiunile de fază primare formează un sistem trifazat simetric echilibrat, atunci suma instantanee a celor trei fluxuri este nulă.

Acest tip de circuit magnetic se unește cu flux forțat. (fig.8)




Figura 8

Circuitul magnetic este construit din tablă silicioasă laminată la rece de 0,35; 0,3 sau 0,28 mm grosime izolată cu carlit, cu pierderi specifice (la inducție de 1,0T și la frecvența de 50 Hz) de maximum 0,4 W/Kg.

Pentru a obține un circuit magnetic cu rezistență minimă, legătura între coloane și juguri


se face prin îmbinare țesută (fig.9)

Miezurile (coloanele) au secțiuni pătrate, în cruce sau în trepte pentru transformatoare de putere mai mare (fig.10)

Forma pătrată se utilizează la transformatoare de mică putere, deoarece această formă are un factor de umplere mic (raportul dintre secțiunea de fier și suprafața cercului circumscris secțiunii).

Numărul treptelor crește cu puterea.

În general numărul treptelor în funcție de diametrul cercului va fi:



I - tole pentru coloane (miez);
 II, II' - tole pentru juguri.

Figura 9

Diametrul	Nr.treptelor
până la 100 mm	4
de la 100 la 500 mm	5-6
de la 500 la 1000 mm	9

Jugul transformatorului cu coloane are o secțiune de formă dreptunghiulară sau mai des în trepte.




Figura 10

Secțiunea în trepte este preferată datorită repartiției mai uniforme a fluxului magnetic, secțiunile pachetelor care formează jugul corespund cu cele ale coloanelor (fig.11).




Figura 11

Jugurile sunt strânse cu plăci din profile de oțel sudate sau cu plăci de fontă turnată (fig.12)




Figura 12

Tolele jugurilor și miezurilor sunt strânse puternic cu buloane sau tiranți izolați de tole pentru a nu forma spire închise prin scurtcircuitarea tolelor (fig.13)




Figura 13


Fluxul variabil care le traversează dă naștere la t.e.m. induse.

Dacă ar fi spire închise, ele ar fi parcurse de un curent de valoare mare, care produce încălziri locale putând distruge izolația tolelor.

Izolarea buloanelor de strângere se face cu tub de pertinax sau prespan și la capete cu șaibe din textolit.

Pentru a ameliora răcirea circuitului magnetic la transformatoarele de mare putere coloanele jugurilor sunt împărțite în 2,3 sau 4 pachete separate prin canale de aproximativ 10 mm, în vederea ușurării circulației uleiului (fig.14)

Figura 14



4. Înfășurările transformatorului

Sunt executate din sârmă sau bară de cupru sau aluminiu izolată. Înfășurările sunt proiectate și realizate astfel ca să reziste la eforturile electrodinamice și termice de scurtcircuit și la undele de șoc de tensiune.

Înfășurările primare și secundare ale transformatorului pot fi dispuse în două moduri:

a) Înfășurări concentrice simple sau duble (cilindrice coaxiale)

Înfășurările primare și secundare sunt concentrice simple când ele sunt cilindrice și una într-alta pe toată înălțimea coloanei, înfășurarea de joasă tensiune având diametrul mediu mai mic decât cea de înaltă tensiune (fig.15)




Figura 15




Figura 16

Uneori se folosește dispoziția concentrică dublă, reprezentată în fig.16.

b) Înfășurări în găleți alternanți

Înfășurările primare și secundare sunt divizate în găleți de grosime mică și dispuși pe miez alternativ: un galet primar, un galet secundar (fig.17)




Figura 17

Bobinele înfășurărilor de înaltă și joasă tensiune se succed astfel încât lângă juguri să fie găleți de joasă tensiune.

La acest tip de înfășurare izolația este mai dificil de realizat și mai costisitoare decât la înfășurările concentrice.

4.1. Înfășurări de joasă tensiune

Înfășurările cilindrice de joasă tensiune sunt formate:

- dintr-un conductor rotund sau dreptunghiular;
- din mai multe straturi de spire cu mai multe conductoare în paralel, pentru transformatoare de mare putere.

În cazul în care spirele au mai multe conductoare în paralel se efectuează o permutare a conductoarelor la mijlocul înfășurării, ca să se obțină simetria conductoarelor în raport cu fluxul magnetic (fig.18)




Figura 18

Când tensiunea între spire vecine este mică izolație între spire este formată dintr-un strat simplu de lac. Când tensiunea între spire este mai mare sau secțiunile conductoarelor mai importante, izolația este formată din două sau trei straturi de bumbac, mătase, hârtie sau preșpan cu grosime de 0,06 – 0,2 mm.

4.2. Înfășurări de înaltă tensiune

Înfășurarea în straturi nu este folosită din cauza tensiunii ridicate între spirele a două straturi vecine, care ar putea străpunge izolația.

Pentru a reduce această tensiune, se împarte înfășurarea de înaltă tensiune în 10, 20, 30 etc. bobine elementare fiecare din ele nesuportând mai mult de $1/10$, $1/20$, $1/30$ etc din tensiunea totală. Tensiunea între straturile fiecărei bobine elementare este atunci redusă și izolația conductoarelor devine corespunzătoare




Figura 19

înfășurările se realizează din conductoare rotunde sau dreptunghiulare.

La transformatoarele de mare putere înfășurările de înaltă tensiune sunt formate din galeți în serie.

Galeții au câteva spire de cupru pe un strat.

Când intensitatea curentului în înfășurare este mai ridicată, bobina poate să aibă pe un strat o singură spirală, formată dintr-un conductor lat; bobina are aspectul unui disc subțire, înfășurarea se numește în galeți din conductor profilat (fig.20)

Înfăș. de înaltă tens.




Figura 20


Când curenții sunt mari spira poate fi compusă din mai multe conductoare în paralel.

În acest caz, pentru obținerea simetriei conductoarelor în raport cu fluxul magnetic, la mijlocul înfășurării se face o permutare a conductoarelor (fig.21)

Figura 21

Bobinele sunt centrate în jurul unui cilindru cu pene radiale și longitudinale, menținând canale de trecere a uleiului, în scopul unei bune răciri a înfășurărilor.

Fixarea bobinelor de înaltă și joasă tensiune trebuie să se facă solid, pentru a se evita deplasările axiale sau radiale ale bobinelor sub acțiunea forțelor electrodinamice generate de curenții de scurtcircuit.



5. Raport de transformare

Raport de înfășurare

Raportul de transformare (K_U) se definește ca raportul dintre t.e.m. primară E_1 și t.e.m. secundară E_2 ; practic se consideră egal cu raportul tensiunilor între faze care se măsoară la mersul în gol, adică:

$$K_U = \frac{E_1}{E_2} \approx \frac{U_{01}}{U_{02}}$$

Pentru determinarea experimentală a raportului de transformare, indiferent de metoda folosită, una din înfășurări trebuie alimentată cealaltă fiind în circuit deschis (în gol).

Cu o bună aproximație, între tensiunea nominală de fază a primarului U_{1f} și tensiunea secundară de fază U_{2f} la funcționarea în gol există relația:

$$\frac{U_{1f}}{U_{2f}} \approx \frac{W_1}{W_2}$$

iar între curenții nominali prin înfășurările de fază $\frac{I_{1n}}{I_{2n}} \approx \frac{W_2}{W_1}$

unde: W_1 , W_2 – numărul de spire al înfășurării primare, respectiv al înfășurării secundare pe fiecare fază;

I_{1n} , I_{2n} – curenții nominali de fază prin înfășurarea primară, respectiv prin înfășurarea

secundară.

Raportul $K_W = W_1/W_2$ se numește raport de înfășurare.

Pentru exemplificarea relației dintre raportul de transformare și raportul de înfășurare, se consideră două cazuri:

a) Transformatoare cu grupa de conexiuni Yy-o;

raportul de transformare al tensiunilor la borne la mersul în gol,

$$K_U = \frac{U_1}{U_2} = \frac{U_{1f}\sqrt{3}}{U_{2f}\sqrt{3}} = \frac{U_{1f}}{U_{2f}} = \frac{W_1}{W_2}$$

Rezultă că la transformatoare cu această conexiune, $K_U = K_W$

b) Transformatoare cu grupa de conexiuni Yd-5;

Raportul de transformare:


$$K_U = \frac{U_1}{U_2} = \frac{U_{1f}\sqrt{3}}{U_{2f}} = \sqrt{3} \frac{W_1}{W_2}; \text{ de unde rezultă: } K_U = \sqrt{3} K_W$$

6. Tensiunea nominală de scurtcircuit

Se determină printr-o încercare de scurtcircuit. Cu secundarul în scurtcircuit, se alimentează înfășurarea primară a transformatorului cu tensiune progresivă, astfel încât prin înfășurări să circule curenții I_{1sc} și I_{2sc} egali cu curenții nominali ai înfășurărilor I_{1n} și I_{2n} (fig.22);

Valoarea tensiunii pentru care se obțin curenții nominali în înfășurările transformatorului se numește tensiune nominală de scurtcircuit.

Figura 22



Prin tensiuni de scurtcircuit relative se înțeleg căderile de tensiune ohmică, inductivă și totală raportate la tensiunea nominală.

Impedanța, rezistența și inductanța unei faze a transformatorului la încercarea de scurtcircuit se numesc parametri de scurtcircuit (Z_k , R_k , și X_k) și se determină cu relațiile.

$$Z_k = \frac{U_k}{I_{1n}}; \quad R_k = \frac{P_{kf}}{I_{1n}^2}; \quad X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2};$$

unde: U_k — tensiunea nominală de scurtcircuit;

I_{1n} — valoarea nominală a curentului pe partea alimentării cu tensiune a transformatorului;

P_{kf} — pierderile în scurtcircuit (pierderile în cupru) pe fază.

Tensiunile de scurtcircuit activă, reactivă și totală se determină cu relațiile:

$$U_{ka}^* [\%] = \frac{R_k I_{1n}}{U_{1n}}; \quad U_{kr}^* [\%] = \frac{X_k I_{1n}}{U_{1n}}; \quad U_k^* [\%] = \sqrt{U_{ka}^{*2} + U_{kr}^{*2}}$$

unde: U_{1n} , I_{1n} sunt valorile nominale ale tensiunii respectiv ale curentului înfășurării care se alimentează cu tensiune (în cazul expus, înfășurarea primară)

7. Conexiunile tranformatoarelor trifazate

Inceputurile înfășurărilor de înaltă tensiune se notează cu A.B.C. iar sfârșiturile cu X-Y-Z.

Pentru înfășurările de joasă tensiune se utilizează același mod de notație, dar cu litere mici (fig.23a, b)

Figura 23

Borna de nul se notează cu literă mare N pentru înfășurarea de înaltă tensiune, respectiv cu litera mică n pentru înfășurarea de joasă tensiune.





Figura 24



a - conexiune stea ;
b - conexiune triunghi ;
c - conexiune zig-zag .

Cunoscând bornele înfășurărilor se pot conecta corect înfășurările transformatorului trifazat în stea, în triunghi sau zigzag (fig.24a.b.c)

Acest lucru este deosebit de important pentru funcționarea în paralel a mai multor transformatoare.

Primele două conexiuni se întâlnesc atât la transformatoare cât și la motoare. Conexiunea zigzag este specifică transformatoarelor.

Conexiunile înfășurărilor de înaltă tensiune se reprezintă prin simbolurile: Y-*stea*, D-*triunghi*, Z-*zigzag*; pentru înfășurările de joasă tensiune se notează în același mod, dar cu litere mici.




Figura 25

Dacă o conexiune are punctul de nul scos, la simbolul corespunzător se adaugă indicele 0.

Toate combinațiile de conexiuni (în număr de șase) sunt reprezentate în fig.25.

Dar dacă se schimbă între ele capetele fiecărei faze, fie în primar, fie în secundar, ceea ce echivalează cu bobinarea în sens invers a înfășurărilor respective, se obține o altă clasă de conexiuni; se zice că aceasta este răsturnată celeilalte. Rezultă deci 12 clase de conexiuni (tabelul 1).

În diagramele fazoriale tensiunile compuse ale înfășurărilor sunt reprezentate prin triunghiuri echilaterale ABC, în care A,B,C, se succed în sensul pozitiv (sensul acelor de ceasornic)

Dacă înfășurarea este conectată în triunghi, laturile triunghiului ABC, care reprezintă tensiunile compuse reprezintă în același timp și tensiunile de fază ale înfășurării. Dacă înfășurarea este în stea, între tensiunile de fază și cele compuse este un decalaj de 30° .

Pentru exprimarea unghiului de defazaj între tensiunile la borne omoloage, primare și secundare, se ia ca unitate de defazaj unghiul de 30° , pe care-l fac între ele semnele celor 12 ore pe cadranul unui ceasornic; atunci defazajul poate fi simbolizat cu cifra indicată de vectorul tensiunii secundare pe cadranul ceasornicului (vectorul tensiunii omoloage primare indicând cifra 12 pe cadran) fig.26




Figura 26

De exemplu, dacă se consideră conexiunea Yd-11, înseamnă că înfășurarea primară are conexiunea stea iar înfășurarea secundară, triunghi; decalajul dintre tensiunile omoloage este de $11 \times 30^\circ = 330^\circ$

Indicarea pe plăcuța transformatorului a grupe de conexiuni, căreia îi aparține transformatorul, este foarte importantă pentru că prin aceasta se determină

unghiul de defazaj dintre tensiunile compuse omoloage deci unghiul dintre tensiunile la borne de înaltă și joasă tensiune.

Acest unghi depinde de:

- sensul de bobinare;
- modul de notare a bornelor înfășurărilor;
- modul de conectare a înfășurărilor transformatoarelor trifazate.

Pentru a exemplifica influența sensului de bobinare și a modului de notare a bornelor înfășurărilor, se consideră un transformator monofazat.





Figura 27

Pe aceeași coloană sunt plasate înfășurările (primară și secundară) cu același sens de bobinare, având bornele de sus, începuturile (notate cu A,a) iar cele de jos, capetele lor terminale (notate cu X,x)

Fluxul magnetic variabil din coloană induce și în cele două înfășurări t.e.m. care au în orice moment același sens față de bornele înfășurărilor (de exemplu de la A la X în înfășurarea de înaltă tensiune și de la a la x în înfășurarea de joasă tensiune);

U_{e1} și U_{e2} reprezintă t.e.m. din cele două înfășurări (fig. 27).



Dacă înfășurarea secundară este bobinată în sens diferit, dar notarea bornelor rămâne aceeași, atunci cele două t.e.m. sunt în opoziție de fază (figura 28).

Se obține același rezultat dacă se păstrează același sens de bobinare, dar se schimbă notarea înfășurării secundare (fig.27, notația din paranteze)

Figura 28

În primul caz unghiul de defazaj dintre cele două t.e.m. este 0° iar în cazul al doilea 180° .

În cazul transformatoarelor trifazate se analizează conexiunea Yy-12 (fig.29)




Figura 29

Înfășurările primare și secundare au același sens de bobinare și aceeași succesiune a fazelor (ABC respectiv abc)

Tensiunea $\underline{U}_{ax}$ a fazei secundare a-x este în fază cu tensiunea $\underline{U}_{AX}$ a fazei primare corespunzătoare. În mod analog $\underline{U}_{by}$ este în fază cu $\underline{U}_{BY}$, respectiv $\underline{U}_{cz}$ în fază cu $\underline{U}_{CZ}$.

Unghiul de defazaj între tensiunile omoloage $\underline{U}_{AB}$ și $\underline{U}_{ab}$ se constată că este zero. Deci conexiunea este Yy-12 sau Yy-0

Pentru conexiunea Yd, reprezentăm steaua tensiunilor primare și deducem poziția vectorilor tensiunii secundare de fază (fig.30)




Figura 30

Tensiunea pe fază secundară $\underline{U}_{ax}$ este în fază cu tensiunea primară $\underline{U}_{AX}$.

Dar $\underline{U}_{ax} = \underline{U}_{ac}$, deci tensiunea $\underline{U}_{ac}$ este în fază cu tensiunea $\underline{U}_{AX}$

În mod analog, $\underline{U}_{ba}$ este în fază cu $\underline{U}_{BY}$ și $\underline{U}_{cb}$ este în fază cu $\underline{U}_{CZ}$.

Se constată că decalajul între două tensiuni omoloage (exemplu $\underline{U}_{AB}$ și $\underline{U}_{ab}$) considerat în sensul succesiunii fazelor, este de 330° ; rezultă că transformatorul are conexiunea Yd-11

Dacă la conexiunea Yd analizată mai sus, se schimbă începutul cu sfârșitul fiecărei faze secundare (echivalent cu schimbarea sensului de bobinare) atunci tensiunile de fază omoloage sunt în opoziție (figura 31)




Figura 31

Tensiunea pe fază secundară $\underline{U}_{ax}$ este în opoziție de fază față de tensiunea primară de fază $\underline{U}_{AX}$.

Dar $\underline{U}_{ax} = \underline{U}_{ac}$, deci tensiunea $\underline{U}_{ac}$ este în opoziție cu tensiunea $\underline{U}_{AX}$.

În mod analog, tensiunea $\underline{U}_{ba}$ este în opoziție cu tensiunea $\underline{U}_{by}$ și $\underline{U}_{cb}$ este în opoziție cu tensiunea $\underline{U}_{CZ}$.

Din diafragma fazorială se constată că decalajul

între tensiuni omoloage (exemplu $\underline{U}_{AB}$ și $\underline{U}_{ab}$), considerat în sensul succesiunii

fazelor, este de 150° ; rezultă că transformatorul are conexiunea Yd-5

În același mod se pot studia și celelalte grupe de conexiuni.

În tabelul 2 sunt reprezentate conexiunile și grupele de conexiuni ale transformatoarelor trifazate.

Tabelul 2

Simbol	Diagrama de faze ai tensiunilor ȚT JT	Schema de conexiuni a înfășurărilor ȚT JT	Raport de transform.
Yy0			$\frac{W_1}{W_2}$
Dd-0			$\frac{W_1}{W_2}$
Dy-5			$\frac{W_1}{\sqrt{3} W_2}$
Yd-5			$\frac{\sqrt{3} W_1}{W_2}$
Yz-5			$\frac{2 W_1}{\sqrt{3} W_2}$
Dy-11			$\frac{W_1}{\sqrt{3} W_2}$
Yd-11			$\frac{\sqrt{3} W_1}{W_2}$
Yz-11			$\frac{2 W_1}{\sqrt{3} W_2}$

8. Pierderi în transformator

8.1. Pierderi în fier, depind de fluxul care circulă în circuitul magnetic. Acest flux este practic independent de sarcina transformatorului, deci și pierderile în fier sunt independente de sarcina transformatorului.

Pierderile în fier sunt de două feluri:

- pierderi prin curenți Foucault;
- pierderi prin histerezis.

Pierderile prin curenți Foucault

Tolele circuitului magnetic sunt supuse variațiilor fluxului și ca urmare în interiorul lor se produc tensiuni electromotoare, care determină o circulație de curenți în tole.

Acești curenți, numiți curenți Foucault, produc încălzirea tolelor prin efectul Joule.

Pentru reducerea pierderilor prin curenți Foucault, circuitele magnetice se realizează din tole de grosime redusă, izolate între ele.

Pierderi prin histerezis.

Substanțele feromagnetice (de exemplu fierul) se magnetizează dacă sunt plasate într-un câmp magnetic de inducție B . Prin creșterea intensității câmpului magnetic, magnetizarea fierului tinde spre o limită de saturație.

Descrescând intensitatea câmpului, pentru aceeași valoare a câmpului, nu se regăsește aceeași valoare a magnetizării. Dacă intensitatea câmpului devine zero, fierul păstrează o magnetizare remanentă (fig.32)

Variația câmpului magnetic între două valori egale și opuse $+H_0$ și $-H_0$, produsă de un curent alternativ care circulă printr-un solenoid, determină magnetizarea fierului după o curbă închisă numită ciclu histerezis.

Energia pierdută în fier este proporțională cu suprafața ciclului histerezis (fig.33)




Figura 32




Figura 33

Calitatea oțelului din care se confecționează circuitul magnetic al transformatorului este aleasă astfel încât suprafața ciclului să fie cât mai mică.

Este posibil să se reducă suprafața ciclului, respectiv pierderile, măbind secțiunea circuitului magnetic; rezultă pentru același flux o valoare mai redusă a inducției ($B = \Phi/S$)

8.2. Pierderi în înfășurări prin efect Joule (pierderi cupru)

Înfășurările primare și secundare ale transformatorului au o anumită valoare a rezistenței ohmice.

Dacă R_1 și R_2 sunt rezistențele ohmice ale înfășurărilor primară și secundară;

I_1 și I_2 curenții care circulă prin aceste înfășurări, atunci pierderile prin efect Joule sunt:

– în înfășurarea primară – $R_1 I_1^2$;

– în înfășurarea secundară – $R_2 I_2^2$.

Pierderile totale prin efect Joule sunt egale cu suma lor, $P_{cu} = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2$

9. Măsurarea pierderilor în transformator

9.1. Măsurarea pierderilor în fier.

Se face printr-o probă de mers în gol.

Primarul transformatorului este alimentat cu tensiunea alternativă U_1 , normală.

Secundarul transformatorului este în circuit deschis.

Înfășurarea primară a transformatorului este parcursă de curentul de magnetizare I_0 , care are o valoare redusă față de curentul nominal (2–5%)

Realizând schema din fig.34 se poate măsura:

- raportul de transformare;
- curentul de magnetizare I_0 ;
- puterea activă consumată de transformator.




Figura 34

$P_0 = U_1 I_0 \cos \varphi_0$, reprezentând valoarea pierderilor de mers în gol sau a pierderilor în gol, pierderile Joule la mersul în gol sunt practic neglijabile (I_0 are valoare redusă față de curentul nominal).

Separarea pierderilor în fier în pierderi histerezis și pierderi prin curenți Foucault, se bazează pe faptul că la inducție constantă în fier, deci la aceeași tensiune primară aplicată transformatorului, pierderile histerezis variază proporțional cu frecvența, iar pierderile prin curenți Foucault cu pătratul frecvenței.

Efectuând două măsurători ale puterii consumate la mersul în gol, la frecvențe diferite f_1 și f_2 rezultă: $P_{Fe} = P_H + P_F = af_1 + bf_1^2$
 $P'_{Fe} = P'_H + P'_F = af_2 + bf_2^2$

unde: P_H , P'_H și P_F , P'_F sunt pierderile histerezis respectiv Foucault;

f_1 și f_2 frecvențele de efectuare a măsurărilor (cunoscute).

Prin rezolvarea sistemului se determină constantele a și b și prin aceasta pierderile

În afara pierderilor principale, în fierul transformatorului apar și pierderi suplimentare cauzate de:

- schimbarea structurii la prelucrarea mecanică a tolelor;
- repartizarea neuniformă a inducției magnetice de exemplu în locurile de îmbinare, în locul de fixare a buloanelor etc;
- variația nesinusoidală a fluxului principal.

Aceste pierderi suplimentare reprezintă 10–15% din pierderile principale.

Pentru determinarea pierderilor în fier (mers în gol) la transformatoarele trifazate se realizează schema din fig.35; măsurarea puterii consumate se face prin metoda celor două wattmetre conectate la instalație prin intermediul transformatoarelor de măsură.

Tensiunea aplicată trebuie să aibă valoare nominală și frecvență nominală, iar sistemul trifazat




Figura 35

de tensiuni să fie echilibrat.

9.2. Măsurarea pierderilor în cupru

Se face printr-o probă de scurtcircuit constând în alimentarea primarului transformatorului cu tensiune redusă (câteva procente din tensiunea nominală) secundarul fiind în scurtcircuit, astfel încât prin înfășurări să circule I_{1sc} și I_{2sc} egali cu curenții nominali ai înfășurărilor fig. 36.




Figura 36.

Puterea măsurată în circuitul primar al transformatorului reprezintă pierderile în cupru (pierderile Joule); pierderile în fier sunt practic neglijabile întrucât fluxul din circuitul magnetic reprezintă câteva procente din fluxul nominal (tensiunea de alimentare redusă).

Pentru determinarea pierderilor în cupru (proba de scurtcircuit) la transformatoarele trifazate se realizează schema din fig.37 în care aparatele de măsură se montează prin intermediul transformatoarelor de măsură.




Figura 37

Puterea consumată se măsoară prin metoda celor două Wattmetre.

10. Randamentul transformatorului

Dacă P_1 este puterea absorbită de înfășurarea primară a transformatorului și P_2 , puterea furnizată de secundarul transformatorului, randamentul se determină cu relația:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \text{ sau } \eta = \frac{P_2}{P_1 + p}; \text{ unde } p = P_F + P_{cu}$$

reprezintă pierderile în transformator (pierderile în fier și în înfășurări)

Expresia generală a randamentului pentru un număr m de faze, se exprimă prin relația:

$$\eta = \frac{mU_{2f} \cos \varphi_2}{mU_{2f} I_{2f} \cos \varphi_2 + P_F + P_{cu}}$$

unde: U_{2f} , I_{2f} – mărimi pe fază în secundar și φ_2 unghiul de decalaj dintre acestea.

Tinând seama că pierderile de mers în gol (p_0) sunt practic constante (independente de sarcina) și că pierderile în scurtcircuit (p_k) pentru un factor de încărcare K_s din sarcina nominală variază cu K_s rezultă că expresia randamentului devine:

$$\eta_{ks} = \frac{mU_{2f} K_s I_{2fn} \cos \varphi_2}{mU_{2f} K_s I_{2fn} \cos \varphi_2 + p_0 + K_s^2 p_k}$$

dar $mU_{2f} I_{2fn} = S$ (puterea aparentă), relația devine:

$$\eta_{ks} = \frac{SK_s \cos \varphi_2}{SK_s \cos \varphi_2 + p_0 + K_s^2 p_k}$$

Factorul de încărcare corespunzător randamentului maxim se calculează punând condiție ca pierderile de mers în gol să fie egale cu cele de scurtcircuit adică:

$$K_s^2 p_k = p_0, \quad K_s = \sqrt{\frac{p_0}{p_k}}$$

În fig. 38 este reprezentată variația randamentului cu sarcina și factorul de putere.




Figura 38

Randamentele transformatoarelor de mare putere au valori peste 99%

10. Răcirea transformatoarelor

Pierderile în fier și pierderile în cupru se transformă în căldură.

Încălzirea transformatorului trebuie limitată la o anumită valoare, astfel încât în nici un punct temperatura să nu atingă o valoare periculoasă pentru starea izolației.

Durata de viață a materialelor izolante este redusă când sunt supuse la temperaturi anormale.

De exemplu, dacă durata unui material izolant este de 20 de ani, când el funcționează la temperaturi de 80° – 90° C, aceasta scade la jumătate, dacă temperatura de funcționare este de 105° C. Căldura degajată în transformator se evacuează în mediul înconjurător prin intermediul uleiului.

Uleiul în contact cu tolele și înfășurările se încălzește și ca urmare, se ridică spre capacul cuvei intrând în contact cu suprafața cuvei și a radiatoarelor de răcire; uleiul răcit revine spre înfășurări și circuitul magnetic și ciclul continuă.

Când puterea transformatorului crește, suprafața netedă a cuvei devine insuficientă pentru a evacua pierderile în condiții normale de încălzire și atunci se adoptă soluții care oferă aerului ambiant o suprafață mai mare de răcire (ondularea pereților cuvei, adăugarea la cuvă a radiatoarelor etc.)

Răcirea astfel realizată se numește răcire naturală cu ulei, simbol **NL** (N – circulație naturală a uleiului, L – mișcarea naturală a aerului).

Pierderile în transformatoare de mare putere sunt apreciable rezultând o cantitate mare de căldură ce trebuie evacuată.

Pentru a accelera transmiterea căldurii de la partea activă în mediul ambiant, se folosesc diferite sisteme de răcire.

a) Ventilația forțată

Pentru a activa schimbul de căldură din transformator în mediul ambiant, se întrebuintează ventilatoare care suflă aer proaspăt pe pereții radiatoarelor.

Acest sistem se numește răcire naturală cu ulei, cu ventilație forțată (suflare-S) a aerului, simbol *NS*.

După felul cum circulă curentul de aer pe suprafața radiatoarelor, ventilația forțată se realizează în două variante:

- longitudinală (de jos)
- transversală (din lateral)

Ventilație transversală este superioară celei longitudinale, deoarece aerul rece poate să răcească direct locurile cele mai încălzite din radiatoare (în partea de sus).

La transformatoarele de mare putere, radiatoarele sunt așezate în baterii separate, alături de transformator și legate de el prin țevi, care aduc uleiul cald de la transformator.

Uleiul răcit în radiatoare este retransmis transformatorului.

b) Circulația forțată a uleiului

Pentru a mări viteza de circulație a uleiului, în radiatoare și a activa astfel schimbul de căldură se întrebuițează pompe de circulație intercalate în circuitul de ulei (circulație forțată de ulei – F); radiatoarele sunt răcite natural cu aer, sistemul de răcire are simbolul *FL*.

La transformatoarele de mare putere se întrebuițează împreună cu circulația forțată a uleiului și ventilația forțată, sistemul de răcire având simbolul *FS*.

c) Răcirea cu apă.

Acest sistem de racire (simbol A) se adoptă în special în situația în care spațiul de montaj este redus; capacitatea mare de răcire a apei permite realizarea unei răciri corespunzătoare în gabarite mult reduse.

Răcirea cu apă se execută în două variante:

- prin serpentine instalate în cuva transformatorului prin care circulă apă;
- prin baterii de radiatoare, separate de cuvă, răcite cu apă; uleiul cald este transmis în radiatoare prin intermediul pompelor de ulei. Sistemul de răcire are simbolul *FA*.

Pentru a evita pătrunderea apei în ulei, presiunea uleiului trebuie să fie întotdeauna mai mare decât presiunea apei din radiatoare.

11. ACCESORIILE TRANSFORMATOARELOR

11.1. Comutatorul de reglaj

Tensiunea secundară trebuie menținută în anumite limite, când tensiunea primară variază.

Aceasta se realizează prin modificarea raportului de transformare, mărand sau micșorând numărul de spire, fie în înfășurarea primară, fie în înfășurarea secundară.

Dacă U_1 este tensiunea primară; U_2 tensiunea secundară;

W_1 numărul de spire al înfășurării primare; W_2 numărul de spire al înfășurării secundare;

$$\text{atunci: } U_2 = U_1 \frac{W_2}{W_1}$$

a) Reglarea tensiunii în trepte cu deconectarea transformatorului.

Schimbarea prizelor (modificarea în trepte a numărului de spire al înfășurării) se face cu ajutorul unui comutator legat pe punctul neutru al înfășurărilor conectate în stea (fig.39). Comutatorul este manevrat printr-o manivelă așezată la exteriorul cuvei transformatorului.

Numerotarea prizelor se face de la 1 la n, cifra 1 corespunzând celui mai mare număr de

spire al înfășurării.

Schimbarea prizelor nu se poate face decât dacă transformatorul este scos de sub tensiune.




Figura 39

b) Comutator de reglare în trepte în sarcină.

La asemenea dispozitive trecerea de la o priză la alta se face fără scoaterea din funcțiune a transformatorului. Prizele pot fi:


- pe înfășurarea primară;
- pe înfășurarea secundară;
- la extremitatea înfășurărilor;
- la mijlocul înfășurărilor.

În fig.39 se reprezintă schematic un comutator cu reglaj sub sarcina tip III Jansen. Acesta realizează reglajul pe nul, având contactele de rupere într-o cuvă separată, inclusă în cuva transformatorului.

În schema comutatorului se fac notațiile:

- PR_A, PR_B, PR_C – comutatoarele de lucru pentru faza A, B respectiv C;
- S_A, S_B, S_C – contactele comutatoarelor de lucru;
- $W_{1A}-W_{2A}, W_{1B}-W_{2B}, W_{1C}-W_{2C}$, selectoare rotative pentru faza A,B respectiv C;
- R – rezistențe de scurtcircuitare a spirelor dintre două prize consecutive.

Pentru explicarea modului de funcționare se consideră faza C.



W_{1C}, W_{2C} – selectoare rotative ;
 PR_C – comutator de lucru pt. faza C ;
 S_C – contactul mobil pentru comutatorul de lucru .

Figura 40

În poziția prezentată contactul S_C se găsește pe poziția de repaus p, iar legătura înfășurării la nul se realizează prin contactul S_C (rezistența R este deconectată).

În poziția intermediară între p și s, contactul S_C conectează în circuit rezistența R. După aceea contactul selectorului W_{2C} începe să se deplaseze pe contactul 2, care este fără curent. Mai departe contactul S_C ocupă poziția S. Prizele 1 și 2 sunt acum scurtcircuitate prin cele două rezistențe R, legate în serie.

Apoi contactul S_C ocupă o poziție intermediară între s și k. Priza 1 este complet deconectată iar priza 2 este conectată cu neutrul prin rezistența R.

În poziția finală a contactului S_c – poziția K, priza 2 este complet conectată (rezistența fiind scoasă din circuit) selectorul W_{2c} se găsește în poziție simetrică față de contactul 2, iar contactul mobil al selectorului W_{1c} ocupă o poziție între contactele 1–3. Trecând la priza următoare, contactele rotative ale comutatoarelor PR trebuie să efectueze o mișcare inversă de la poziția K la poziția p.

Acționările comutatoarelor de lucru PR trebuie să fie cu acțiune rapidă; rezistențele ohmice prevăzute aici pot fi supuse unor încălziri excesive sau se pot arde.

Intervalul între un ciclu de comutare și cel următor poate fi de ordinul 4...10 sec, este deci necesar ca rezistențele să se răcească în acest timp.

De aici rezultă că timpul pentru comutatorul de lucru trebuie să fie scurt, variind în general între 0,04 și 0,06 sec.


În cazul unui dispozitiv de reglaj cu limitarea curentului prin inductanțe, bobina de reac-tanță poate fi dimensionată pentru curentul nominal și problema încălzirii nu se mai pune; în consecință nici prevederea de comutatoare cu acționare rapidă nu mai este obligatorie.

Comutatorul tip III Jansen este indicat pentru tensiunea 6...110 KV și pentru curenți până la 1000 A;

Se pot întâlni însă și execuții care depășesc aceste limite de tensiune și curent.

11.2. Tubulatura de expansiune

Pentru protejarea cuvei și a radiatoarelor împotriva suprapresiunilor interne care se pot crea, ca urmare a degajărilor de gaze rezultate din descompunerea materialelor izolante sau a uleiului sub acțiunea arcului electric, se montează deasupra cuvei supapa de siguranță numită și țeava de expansiune.



Aceasta are o înclinație față de cuvă pentru ca la acționare, uleiul să fie evacuat în afara transformatorului.

În interiorul țevii de expansiune se montează o diafragmă din tablă subțire de cupru sau alamă dimensionată corespunzător, față de presiunea pe care o suportă cuva.

Pentru a preveni spargerea membranei la variația nivelului de ulei (comprimarea sau rarefierea aerului din țeavă cuprins între suprafața uleiului și membrană) spațiul dintre membrană și ulei se pune în legătură cu conservatorul printr-o țeavă subțire de egalizare Fig.41

Figura 41.

11.3. Conservatorul de ulei. Filtrul de aer.

Conservatorul de ulei este un rezervor așezat deasupra capacului transformatorului și care comunică cu cuva printr-o conductă cu mică înclinare (spre conservator) pentru a asigura circulația gazelor (eventual a aerului) din transformator în conservator.

Conservatorul asigură menținerea în stare plină a cuvei și preia variațiile de volum ale uleiului produse de temperatura transformatorului (temperatura cea mai scăzută când transformatorul este deconectat în timpul cel mai friguros al anului și temperatura maxim admisibilă a

uleiului).

În contact cu aerul uleiul cald se oxidează.

Pe de altă parte, uleiul absoarbe umezeala din aerul cu care vine în contact.

Conservatorul reduce suprafața de ulei în contact cu aerul, iar temperatura uleiului din conservator este net inferioară temperaturii uleiului din cuvă.

În aceste condiții procesul de oxidare și de absorbție a umidității se produc mult mai lent.

11.4. Releul de gaze.

Cunoscut și sub denumirea de releul Buchaltz, asigură protecție transformatorului împotriva defectelor interne. Funcționarea releului se bazează pe principiul că orice defect care se produce în transformator (defectarea izolației principale sau a izolației între spire, defectarea miezului etc.) formează centre locale de temperatură ridicată, provocând în locul respectiv descompunerea uleiului, care este însoțită de gaze ca produse ale descompunerii.

Releul de gaze este amplasat pe conducta de legătură între cuvă și conservator.

În interior, releul are două plutitoare:

- plutitorul superior coboară în cazul când în releu se adună o anumită cantitate de gaze închizând totodată contactele cu mercur care dau semnalizare;

- plutitorul inferior, montat între intrarea și ieșirea uleiului din releu și reacționează atunci când viteza fluidului prin releu depășește o anumită viteză; aceasta se întâmplă când apare un defect important în transformator care produce brusc o degajare mare de gaze. Contactul cu mercur legat cu plutitorul inferior, dă declanșarea transformatorului pe toate tensiunile.

Plutitorul inferior reacționează și în alte cazuri în afara defecțiunilor în bobinaje:

- scăderea nivelului uleiului în releu sub plutitorul inferior;
- neevacuarea la timp a aerului colectat în releu, care conduce la scăderea nivelului de ulei în releu etc.

12. PROTECTIA ULEIULUI ÎN TRANSFORMATOR

Caracteristicile izolante ale uleiului se înrăutățesc în timpul funcționării sub influența a doi factori: umiditatea și oxigenul.

În consecință metoda cea mai simplă de protecție a uleiului este izolarea lui de influența atmosferei.

La majoritatea transformatoarelor rolul de protecție este asigurat de conservator.

Influența umidității atmosferice poate fi eliminată parțial prin introducerea pe țeava de legătură între conservator și mediul înconjurător a unui dispozitiv în care aerul trece printr-un strat care absoarbe umiditatea numit filtru de aer (fig.42)




Figura 42

- 1. conservator;
- 2. filtru de aer;
- 3. supapă;
- 4. spațiu aer uscat.

Ca material absorbant se folosește gelul de siliciu numit silicagel în adaos cu clorură de calciu și întotdeauna cu un mic adaos de clorură de cobalt, care dă silicagelului uscat o culoare albastră.

Sub influența umidității absorbite, această culoare se schimbă în roșu.

Caracteristicile higroscopice ale silicagelului pot fi regenerate, încălzindu-l la 400⁰–500⁰C până când capătă iarăși culoarea albastră.

Eficiența filtrelor este pusă sub semnul întrebării prin faptul că, în timpul unei cețe dense se poate satura rapid cu umiditate.

ne mai îndeplinindu-și rolul.

Filtrele cu silicagel rețin umezeala din aer dar nu înlătură absorbția oxigenului. Din acest motiv se întrebuișează din ce în ce mai frecvent construcții care preîntâmpină orice contact între uleiul transformatorului și atmosferă.

O metodă larg răspândită constă în folosirea în conservator a unei despărțituri pentru ulei (Fig.43)


Conservatorul este legat de transformator printr-o țeavă de oțel și împărțit în două printr-un perete despărțitor.

În partea de jos a conservatorului este prevăzută o deschizătură prin care uleiul poate să treacă dintr-o parte în alta a conservatorului.

Cuva nu este complet umplută cu ulei, în partea superioară a cuvei se introduce un gaz inert (azot) care umple deasemeni prin țeava de legătură și spațiul din stânga al conservatorului; camera din dreapta a conservatorului este pusă în legătură cu aerul.


La creșterea temperaturii uleiului din cuvă, uleiul din conservator este împins din camera din stânga în camera din dreapta prin deschizătura din peretele despărțitor; la scăderea temperaturii uleiului, procesul se produce în sens invers.

Azotul din transformator vine în contact numai cu uleiul din conservator așa încât pătrunderea umidității și a oxigenului din atmosferă în uleiul transformatorului nu este posibilă.



- 1. conservator cu 2 camere ;
- 2. intrarea aerului ;
- 3. despărțitor ;
- 4. legătură între conservator și transformator ;
- 5. ulei în cuva transformatorului ;
- 6. spațiu umplut cu azot .

Figura43



- 1. butelie de azot ;
- 2. recipiente elastice .

Figura 44

O altă soluție pentru protecția uleiului, folosită la transformatoarele de putere mare, constă în folosirea conservatorului obișnuit, dar pus în legătură nu cu atmosfera, ci cu o butelie de azot și cu rezervoare elastice de egalizare (Fig.44)

Variațiile de presiune ale gazului, ca urmare a variațiilor de temperatură ale uleiului în cuva transformatorului sunt preluate de rezervoarele elastice. Exploatarea de lungă durată a diferitelor metode de protejare a uleiului din transformatoare, a condus la concluzia că protecția de azot asigură cel mai bine menținerea calității uleiului; procesul de îmbătrânire este mult mai lent față de metoda cu conservator obișnuit.

În prezent a căpătat o utilizare largă o altă metodă de protejare a uleiului din transformator constând în izolarea lui față de influența atmosferei printr-o membrană elastică din material plastic (Fig.45)




Figura 45

- 1- conservator ;
 2- intrarea aerului ;
 3- membrană elastică
 din material plastic ;
 4- teavă de legătură
 între transf. și conservator .

Simplitatea construcției și a deservirii în timpul exploatării face ca acest mod de protecție a uleiului să reprezinte o soluție superioară față de celelalte soluții folosite.

Din acest motiv protejarea uleiului din transformator cu membrană elastică capătă o utilizare din ce în ce mai largă.

13. Preluarea în exploatare a transformatorului.

Înainte de punerea în funcțiune a transformatorului după terminarea montajului se execută următoarele:

- verificarea montării corecte a transformatorului a accesoriilor, a instalațiilor de răcire, protecție, măsură, control;
- verificări, măsurători, probe prevăzute în prescripțiile tehnice, care să ateste calitatea montajului și corectitudinea reglajelor efectuate.

Se are în vedere în principal:

- funcționarea corectă a sistemelor de răcire (pompe de ulei, ventilatoare de aer, armături etc.) precum și a instalațiilor de semnalizare a ieșirii din funcțiune;
- realizarea reglajelor corespunzătoare la instalațiile de protecție și control;
- asigurarea mijloacelor pentru urmărirea temperaturii uleiului în toate punctele indicate în documentația transformatorului și realizarea semnalizării la atingerea temperaturii maxime admisibile;

– existența dispozitivelor pentru urmărirea nivelului uleiului în conservator și în izolatoarele de trecere și a existenței marcajelor necesare pentru efectuarea acestui control;

La cele cu indicator magnetic al nivelului de ulei, se marchează nivelul maxim și minim;

– asigurarea înclinației de 2–4% a conductei de ulei de la cuva transformatorului spre conservator pe care de altfel se montează releul de gaze;

– asigurarea înclinației în sus a capacului, în direcția releului de gaze cu 1–1,5% (prin construcție sau prin montaj);

– existența instalațiilor de stins incendiul fixe și mobile în conformitate cu normativele;

– existența împrejmirilor, acceselor asigurate, marcajelor, inscripțiilor și inscripțiilor specifice;

– existența filtrelor cu silicagel sau alte dispozitive de protecție a uleiului din transformator;

– fixarea roților cuvei și realizarea rigidizării antiseismice etc.

14. Exploatarea transformatoarelor

Pentru ca transformatorul să aibă o durată de funcționare normală, trebuie respectate în timpul funcționării o serie de reguli care să evite îmbătrânirea prematură a izolației și a pătrunderii umidității în transformator.

– Tensiunea rețelei nu trebuie să depășească 10% tensiunea prizei pe care funcționează transformatorul;

– Temperatura de funcționare admisă la transformatoarele cu ulei sunt:

ulei – maxim 100°C ;

înfășurări maxim 105°C ;

în condițiile în care temperatura aerului de răcire nu depășește 40°C .

În cazul în care temperatura aerului depășește valoarea admisă cu până la 5°C , temperaturile maxime admise pentru ulei și înfășurări se reduc cu 5°C , iar dacă depășirea este cuprinsă între 5°C și 10°C , temperaturile admise se reduc cu 10°C .

– Nivelul uleiului în transformator, în funcție de temperatura mediului exterior, se supraveghează la indicatorul de nivel (sticlă de nivel sau alt dispozitiv) pe care se indică nivelurile corespunzătoare unor temperaturi ale mediului exterior de: -35°C ; $+15^{\circ}\text{C}$; $+35^{\circ}\text{C}$.

– În caz de avarii cu aprobarea conducătorului tehnic al unității, se admite funcționare cu suprasarcină a transformatorului conform tabelului 2.

Tabel 2

Suprasarcină %	30	60	75	100	140
Durata minute	120	30	15	7,5	3,5

Supravegherea funcționării transformatorului se face:

a) Supraveghere curentă asigurată prin personalul permanent de exploatare și se referă la:

- gradul de încărcare;
- tensiuni, curenți;
- sarcini active, reactive, frecvență;
- temperaturi;
- instalațiile de răcire;
- efluvii (descărcări) pe timp de ceață.

b) Supravegheri periodice prin examinare vizuală la care se verifică:

- starea cuvelor și a circuitelor de ulei (integritate, etanșare etc.)
- nivelul uleiului în transformator;
- starea instalațiilor de protejare a uleiului din conservator (filtre cu silicogel, dispozitive cu azot, membranele de separare a uleiului în conservator etc.)
- starea izolatoarelor (dacă nu se produc pe ele efluvii, dacă au urme de conturare, fisuri, murdărire etc.);
- zgomote produse și caracterul acestor zgomote;
- buna funcționare a sistemelor de răcire;
- starea împrejmuirilor (încăperilor), accese, închideri, iluminat, curățenie etc.;
- starea legăturilor la pământ, de protecție sau de exploatare;
- starea instalațiilor de protecție, control, măsură etc.

Periodicitățile pentru supraveghere și control sunt stabilite în Regulamentul de Exploatare Tehnică (în funcție de organizarea exploatării, cu personal permanent de exploatare

sau fără personal permanent).

c) Controale neperiodice care se efectuează cu ocazia unor evenimente deosebite:

- incidente sau avarii;
- fenomene sau manifestări deosebite etc.

La intervale mai mari (prevăzute în norme) se verifică:

- reglarea și funcționarea protecției prin rele (inclusiv releul de gaze);
- calitățile electrice și fizico–chimice ale uleiului din transformator și comutatorul de ploturi;

- funcționarea dispozitivului de acționare a comutatorului de reglaj a tensiunii.

Dacă se constată abateri de la prevederile RET sau de la instrucțiunile de exploatare, se determină cauzele și în funcție de gravitatea acestora, se iau măsuri de remediere; în cazul în care situația o impune, se scoate transformatorul de sub tensiune și se fac măsurările necesare.

15. Defecte și regimuri anormale de funcționare

După natura și cauza lor, defectele la transformator se manifestă prin următoarele fenomene:

- supraîncălzirea transformatorului;
- zgomot anormal în transformator;
- trosnituri în interiorul transformatorului;
- străpungerea izolației și întreruperea înfășurărilor;
- funcționarea protecției de gaze, etc.

15.1. Supraîncălzirea transformatorului poate fi cauzată de:

- supraîncărcarea transformatorului;
- funcționarea defectuasă a instalațiilor de răcire;
- depășirea temperaturii aerului în camera de lucru a transformatorului peste valoarea admisă;

– defecte interioare în transformator, scurtcircuite între spire, între faze, scurtcircuite datorate deteriorării izolației buloanelor care strâng miezul (tolele) transformatorului, scurtcircuite între tole. Numai intensificarea acestor defecte conduce la creșterea rapidă a temperaturii uleiului;

– dacă sunt transformatoare care funcționează în paralel, se poate întâmpla ca supraîncălzirea să fie cauzată de diferența între rapoartele de transformare (funcționarea pe prize diferite cu comutatoarele de ploturi), caz în care apare un curent de egalizare. În srcină, transformatorul a cărei tensiune secundară la funcționarea în gol este mai ridicată va prelua o sarcină mai mare.

Se identifică cauza supraîncălzirii și în funcție de aceasta se iau măsuri corespunzătoare:

- reducerea sarcinii;
- punerea în funcțiune a instalației de răcire;
- aducerea pe același plat a comutatoarelor etc.

În cazul în care se depășesc limitele maxime admise ale temperaturii uleiului sau ale înfășurărilor, se scoate din funcțiune transformatorul și se remediază defecțiunea.

Dacă cauza încălzirii este un defect în transformator, se oprește imediat transformatorul și se repară.

15.2. Zgomot (bâzâit) anormal în transformator poate fi determinat de următoarele cauze:

- slăbirea strângerii tolelor miezului;
- supraîncărcarea transformatorului sau sarcina pe fază este deosebit de nesimetrică;
- tensiunea de funcționare ridicată;
- scurtcircuite între spire sau faze.

În funcție de cauza care produce zgomotul anormal se iau măsuri de remediere: înlăturarea suprasarcinii sau reducerea nesimetriei, scăderea tensiunii la valoare normală, refacerea strângerii miezului magnetic, repararea înfășurărilor etc.

15.3. Trosnituri în transformator

Poate să se producă când apar conturnări (însă nu străpungeri) între bobine sau între capetele de ieșire și cuvă;

– întreruperea legăturii la pământ prin capac și cuvă a oțelului masiv și a altor piese ale circuitului magnetic al transformatorului.

Se verifică și funcție de cauza care produce aceste zgomote (sub formă de trosnituri) se reface izolația părților sub tensiune sau legarea la pământ, după caz.

15.4. Străpungerea izolației înfășurărilor și întreruperii în înfășurări

Cauzele pot fi:

- supratensiuni datorită descărcărilor atmosferice, avariilor sau proceselor tranzitorii;
- deteriorarea calității uleiului (umezire, impurificare, îmbătrânire etc.);
- scăderea nivelului uleiului;
- îmbătrânirea izolației;
- eforturi electrodinamice la scurtcircuite, etc.

Se determină cauza prin măsurători de izolație, de continuitate, de rezistențe ohmice a înfășurărilor, analiza compoziției gazului din releul de gaze și se remediază defectul.

15.5. Funcționarea protecției de gaze.

În funcție de intensitatea degajării de gaze protecția acționează la semnalizare sau la declanșarea de la rețea a transformatorului.

Dacă releul a acționat la semnalizare, înseamnă că în interiorul lui au apărut defecte mici, care au condus la degajare slabă de gaze sau a scăzut nivelul de ulei datorită scăderii temperaturii sau apariția unor neetanșeități.

Semnalizarea poate fi și ca urmare a colectării în releu a aerului pătruns în transformator la umplerea sau curățirea uleiului.

În cazul producerii unui scurtcircuit între faze, care a evoluat foarte rapid (străpungerea izolației) protecția de gaze acționează la declanșare. Defectul poate fi însoțit și de aruncarea uleiului din conservator sau prin supapa de siguranță (țeava de expansiune)

Deoarece semnalizarea releului de gaze poate fi provocată de cauze foarte diferite, înainte de a trece la înlăturarea defectului, este necesar să se stabilească cauza care a produs acționarea releului de gaze.

Pentru aceasta se face analiza gazelor colectate în releu, inflamabilitate, culoare, compoziție chimică etc.

Inflamabilitatea gazelor denotă prezența unui defect în interior. Dacă gazele sunt incolor și nu ard, cauza acționării releului este aerul degajat din ulei.

Culoarea gazului poate da indicații asupra naturii defectului: culoarea alb–gri se datorează hârtiei sau cartonului, galben–lemnului, negru–uleiului.

Analiza gazelor, completată cu efectuarea măsurărilor transformatorului, conduce la determinarea defectului și în consecință la stabilirea lucrărilor de remediere.

Verificat: dr.ing.Popa Teodor

BIBLIOGRAFIE

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Fransua, Al și colectiv | Mașini electrice uzuale exploatare și regimuri de funcționare, Editura Tehnică, București 1973 |
| Gheorghiu I.S. | Mașini electrice, Editura Ministerului Învățământului și Culturii, București 1958 |
| Gheorghiu I.S. | Mașini electrice, probleme și aplicații industriale, Editura Tehnică, București 1966 |
| Jezievschi E și colectiv | Transformatoare electrice, construcție și proiectare, Editura Tehnică, București 1966 |
| Calin Sergiu | Protecția prin relee a sistemelor electrice, Editura Tehnică, București 1975 |
| Grudinski P.G | Exploatarea Tehnică a Centralelor și stațiilor Electrice, Editura Energetica de Stat 1952 |
| Ministerul Energiei Electrice | Regulament de Exploatare Tehnică a Centralelor Electrice și a Rețelelor Electrice, ICEMENERG 1987 |